



| Messbereich -<br>Measuring range<br>[N·m] | Größe - Size | Max. Drehzahl -<br>Max. speed<br>[U/min] | Abmessungen - Dimensions<br>[mm] |      |             |      |       |      | $M_A$<br>[N·m] |
|---|--------------|--|----------------------------------|------|-------------|------|-------|------|----------------|
|   |              |  | $\text{Ø}A$                      | B    | $\text{Ø}D$ | F    | $L_A$ | M    |                |
| 0,1 / 0,2                                 | 25           | 15000                                    | 25,4                             | 9    | 3 ... 10    | 20,2 | 89,4  | M2,5 | 0,78           |
| 0,5 / 1                                   | 37           | 15000                                    | 35,8                             | 13,2 | 4 ... 14    | 29,1 | 90,4  | M3   | 1,35           |
| 2 / 5                                     | 50           | 15000                                    | 44,5                             | 13,4 | 6 ... 18    | 30,4 | 92,2  | M4   | 3,07           |
| 10 / 15                                   | 62           | 15000                                    | 57,4                             | 16,1 | 10 ... 24   | 36,6 | 93,8  | M5   | 6,1            |
| 20  | 62           | 15000                                    | 57,4                             | 16,1 | 10 ... 24   | 36,6 | 120,3 | M5   | 6,1            |
| 30  | 75           | 15000                                    | 64                               | 18   | 12 ... 28   | 41   | 121,5 | M6   | 10,4           |

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten  $\text{Ø} D$  angeben! Please specify requested bore  $\text{Ø} D$  at order!