



| Messbereich -<br>Measuring range<br>[N·m] | Größe - Size | Max. Drehzahl -<br>Max. speed<br>[U/min] | Abmessungen - Dimensions<br>[mm] |      |           |      |       |      | $M_A$<br>[N·m] |
|---|--------------|--|----------------------------------|------|-----------|------|-------|------|----------------|
|   |              |  | $\phi A$                         | B    | $\phi D$  | C    | $L_A$ | M    |                |
| 0,2                                       | 25           | 8000                                     | 25,4                             | 9    | 3 ... 10  | 20,2 | 104,4 | M2,5 | 0,78           |
| 0,5 / 1                                   | 37           | 8000                                     | 35,8                             | 13,2 | 4 ... 14  | 29,1 | 105,4 | M3   | 1,35           |
| 2 / 5                                     | 50           | 8000                                     | 44,5                             | 13,4 | 6 ... 18  | 30,4 | 107,2 | M4   | 3,07           |
| 10 / 15                                   | 62           | 8000                                     | 57,4                             | 16,1 | 10 ... 24 | 36,6 | 108,8 | M5   | 6,1            |
| 20  | 62           | 6000                                     | 57,4                             | 16,1 | 10 ... 24 | 36,6 | 148,8 | M5   | 6,1            |

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten  $\phi D$  angeben! Please specify requested bore  $\phi D$  at order!