

Aussen - Temperaturfühler Outdoor - Temperature Sensor Capteur de Température l'Extérieur

WTATF-1, 2, MU

Aussen-Temperaturfühler WTATF-1, 2 (ohne Messumformer), WTATF-1, 2 MU (mit eingebautem Messumformer) in Kunststoffgehäuse zur Erfassung der Aussentemperatur, im Feuchtraumbereich, z.B. zur Montage auf Aussenwänden, in Kühl- und Gewächshäusern, im Industriebereich und in der Landwirtschaft.

Technische Daten: WTATF-1

Messbereich: -50...+90°C (optional andere Bereich erhältlich)

Sensor: Pt100, Pt1000 DIN EN60751, Klasse B

Anschlussart: 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss

Gehäuse: 58x64mm Kunststoff, Farbe weiss (andere optional)

Montage: mittels Schrauben

Schutzart: IP65



Technische Daten: WTATF-2

Messbereich: -50...+90°C (optional andere Bereich erhältlich)

Sensor: Pt100, Pt1000 DIN EN60751, Klasse B

Sensor-Schutzrohr: Edelmetal d=6mm, Länge=35mm

Anschlussart: 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss

Gehäuse: 58x64mm Kunststoff, Farbe weiss (andere optional)

Montage: mittels Schrauben

Schutzart: IP65



Technische Daten: WTATF-MU20

Messbereich: -50...+50°C (optional andere Bereich erhältlich)


Sensor: Pt100, Pt1000 DIN EN60751, Klasse B

Anschlussart: 2-, oder 3-Leiteranschluss

Versorgung: 24 VDC

Ausgang: 4...20mA

Montage: mittels Schrauben



Technische Daten: WTATF-MU10

Messbereich: -50...+50°C (optional andere Bereich erhältlich)

Sensor: Pt100, Pt1000 DIN EN60751, Klasse B

Anschlussart: 2-Leiteranschluss

Versorgung: 24 VDC

Ausgang: 0...10 VDC

Montage: mittels Schrauben

